GRATIS POSTER


# Ozobot kalibreren

Kalibratiecirkels op ware grootte voor Bit+, Evo en Ari, met de stappen per robot.



## Bit+

Kalibratiecirkel 40 mm




1. Zet Bit+ uit en midden op de zwarte cirkel.
2. Houd de aan/uit-knop 2 tot 4 seconden ingedrukt, tot het lampje wit knippert. Laat dan los.
3. Knippert hij groen, dan is hij klaar: druk nog één keer om hem aan te zetten. Rood: begin opnieuw.



## Evo

Kalibratiecirkel 40 mm · rijrichting ↓




1. Zet Evo midden op de cirkel, met de voorkant naar het witte vlak eronder.
2. Houd de knop ingedrukt tot het lampje wit knippert. Laat dan los.
3. Evo draait, rijdt de cirkel uit het witte vlak in en knippert groen als het gelukt is (daarna gaat hij vanzelf aan). Rood: begin opnieuw.



## Ari

Kalibratiecirkel 50 mm · rijrichting ↓



1. Zet Ari op de cirkel, met de voorkant naar het witte vlak eronder: daar is minstens 25 mm wit.
2. Start de kalibratie met de kalibratie-app op het scherm van Ari.
3. Het scherm laat zien of het gelukt is. Leest Ari kleuren slecht, gebruik dan de kleurafstemming van Ozobot.

**Wanneer kalibreer je?**
Voor elke les en bij elke nieuwe ondergrond.
**Lamineer de cirkels niet**: dan lukt het niet.



**Deze balk moet 50 mm zijn.** Korter? Print opnieuw op 100 % (ware grootte).


Bron: kalibratietips en gidsen van Ozobot · versie van 27 oktober 2026
Gratis poster van Ozobot Benelux: je mag hem printen en in de klas gebruiken. Print op 100 % (ware grootte). Ozobot is een merk van Ozo EDU, Inc.